

**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

п.г.т. Бисерть

«10» сентября 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Тевлянская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

| Показатели  | Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок | Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов | № присоеди. к дым. и вент каналам квартир | Плотность дым. и вент каналов | Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажки и мусора | Наличие тяги в вент/канал ах | Состоян ие оголово к дымовы х труб | Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания |
|---|---|--|---|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|---|
| А. Дымоходы   |   |  |   |                               |  |                              |                                    |   |
| 1.Обособленные дымоходы   |   |  |   |                               |  |                              |                                    |   |
| 2.Необособленные дымоходы   |   |  |   |                               |  |                              |                                    |   |
| 3.Дымоходы отсутствуют  |   | <u>Отсутствуют</u>                           |   |                               |  |                              |                                    |   |
| 4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм |   |  |   |                               |  |                              |                                    |   |
| 5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора                         |   |  |   |                               |  |                              |                                    |   |
| Б. Вентиляционные каналы  |   |  |   |                               |  |                              |                                    |   |
| 1.Обособленные каналы   | <u>нет</u>  | <u>отсут</u>                                 |   | <u>плот</u>                   | <u>мусора нет</u>                                      | <u>тяга есть</u>             | <u>состояв</u>                     | <u>пригод</u>   |
| 2.Необособленные каналы   |   |  |   |                               |  |                              |                                    |   |

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1:2:4:5:7:8:9:10:11:12:13  
14:15:17:19:21:22:24:27:29:31:32:33:34:35:36  
37:38:39:41:42:44:45:47:48:50:51:52:53:54  
55:56:57:59:60:62:63:64:66:70:71:72:73  
74:75:76:77:78:79:80:82:83:84:87:88:89  
90:91:92:93:94:95:97:98:99:100:104:106:107  
109:112:113:114:115:116:119:121:122:125:127  
128:129:130:132:133:136 - на месте  
нет проверки т.е. есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

3:6:15:16:18:20:23:26:28  
30:40:43:46:49:58:61:65:67:68:69:80:81:85:86  
95:100:101:103:105:108:110:111:117:118:120:123  
124:125:131:134:135:137 - поставлены  
дополнительно  
кв 25:99 - нет т.е. непригодны

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щицанов В.А.

