

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

II. Бисерть

«23» 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник МЭУ МУП НКХ
Байров Б.Б.

директор ООО «Ванксервис» Баранников А.М.
(представитель заказчика) (представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 19 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа. газ. типом

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключе-ние приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ф150</u>		<u>плот.</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>соотв.</u>	<u>пригод.</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замерен проведен</u>						
		<u>анемометром TESTO-410-1</u>						
		<u>№ 38472222/812</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ¹²⁶ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119 - на месте проверки так же есть - пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 2, 6, 11, 20, 26, 36, 40, 42, 47, 48, 57, 61, 62, 64, 70, 73, 75, 78, 80, 88, 90, 92, 104, 107, 116 - поставлены заглушки

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Бисерт

«23» 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник ИС ЭУ МУП МКХ
Вяров В. В.

директор ООО "Вайскерия" Баранников А. М.
(представитель заказчика)
(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 30 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

газ. плиты

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>асб</u>	<u>Ф150</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>соств</u>	<u>пригоден.</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замеры проводятся</u>						
		<u>анемометром TESTO-410-1</u>						
		<u>№ 38472222/812</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ^{Кв.} 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:16:17:18:19:
20:22:23:24:25:26:27:28:29:31:32:34:36:37:39:40:41:46:47:49:50:
52:53:54:55 — на месте проверки газа
есть

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 15:21:30:33:35:38:42:43:44:45:48:51:
56 — газа нет

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Вывов В. Я.

Представитель организации

Баранников А. И. уд. № 55 от 29.05.2009г

Ответственный за газовое хозяйство _____

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п. Бисерть

«23» 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник ИЭУ МУП ЖКХ
Выров В.Я.

директор ООО «ВашаКирья» Баранников А.М.
(представитель заказчика)
(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 5 по улице Революция
г. Ижевск с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>кирпич</u>	<u>140/140</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>удовл.</u>	<u>присог.</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замерное проведение</u>						
		<u>анемометром TESTO-410-1</u>						
		<u>N 38472222 / 812</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

[Handwritten signature]

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

[Handwritten signature]

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ *сб* 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:13:14:16:19:20:21:22

23:24:25:26:28:30:32:33:34:35:36:38:42:43:44:45:46:47:48:50:51

53:55:56:58:59:60:61:62:63:64:65:66:67:68:69:70 *на*

момента проверки газа есть

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 12:15:17:18:29:31:37:39:40:41:49

52:54:57:70 *поставлено заглушки*

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Взоров В.С.

Представитель организации

Баранников А.М. узн. 55 от 29.05.2009г.

Ответственный за газовое хозяйство _____

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п. Бисерть

«28» 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: мачалинск ЖЭУ МУП ЖКХ
Васров В.Я.

директор ООО "Валексрия" Баранников А.М.
(представитель заказчика)
(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 7 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

газовые плиты

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит.к дым.и вент. каналам квартир	Плотность дым.и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист.от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключе-ние приг. и дым.и вент.кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ф150</u>		<u>плот.</u>	<u>чист.</u>	<u>есть</u>	<u>соотв.</u>	<u>пригодн.</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замерен проведенным</u>						
		<u>анемометром TESTO-410-1</u>						
		<u>и 38472222 / 812</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

_____ пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

_____ непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ²⁸ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 101, ~~102~~ 106, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 117, ~~118~~ на момент проверки тепла себя _____ пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 4, 12, 15, 18, 25, 28, 32, 35, 36, 43, 44, 48, 49, 51, 56, 62, 68, 69, 72, 76, 78, 82, 90, 91, 95, 97, 99, 102, 105, 110, 112, 113 — газа нет

_____ непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство _____



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п. Бисерть

«23» 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник ИЭУ МУП ЖКС

Вороб В. Я.

директор ООО «Вайбкери» Баранников А. М.
(представитель заказчика)
(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 23 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>ж/б</u>	<u>Ф150</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>соот</u>	<u>пригоден</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замеры проведены</u>						
		<u>анемометром TESTO-410-1</u>						
		<u>и 38472222 / 812</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

[Signature]

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

[Signature]

непригодны.

Вентиляционные каналы в ^{КВ} доме №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88,
89, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, —

на момент проверки газа пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1, 2, 3, 10, 11, 16, 17, 22, 32, 44, 48, 53,

62, 70, 75, 77, 79, 84, 87, 90, 91, 92, 94 — газасиф

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

[Signature] Васильев В. В.

Представитель организации

[Signature] Баранников А. М. узн. № 55 от 29.05.2009г.

Ответственный за газовое хозяйство _____

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п. Биссерты

« 28 » 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник ИЭУ МУП ЖКХ
Васильев В. Я.

директор ООО "Валюкирия" Баранников А. М.
(представитель заказчика)
(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 6 по улице Мира с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа. газ. плетис

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>кирпич</u>	<u>140/140</u>		<u>плот.</u>	<u>чист.</u>	<u>есть</u>	<u>соотв.</u>	<u>пригод.</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замерен проведен</u>						
		<u>анемометром TESTO-410-1</u>						
		<u>✓ 38486549/1220</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

_____ пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

_____ непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ _____

^{кв} 1:3:4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:18:19:20
21 - на момент проверки газа нет

_____ пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

2:15:16:17:22 газа нет

_____ непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Взоров В.Я.

Представитель организации

А.М. Баранников А.М. у.д. № 55 от 29.05.2009г.

Ответственный за газовое хозяйство _____

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п. Бисерт

«22» 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник АСЭУ МУП ЖКХ
Вигров В.Я.

директор ООО «Валоксирия» Баранников А.М.
(представитель заказчика)
(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключенные приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ф150</u>		<u>норм</u>	<u>чист.</u>	<u>есть</u>	<u>соотв.</u>	<u>пригод.</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замерос проведено</u>						
		<u>внеметром TESTO-410-1</u>						
		<u>и 384 722 22 / 812</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

[Handwritten signature]

_____ пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

[Handwritten signature]

_____ непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ^{кв} 2:3:4:5:7:8:9:10:11:13:14:15:16:18:19:20:21:22:23:24:26:

27:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:42:43:44:45:46:47:48:49:51:52:54:55:56:57:58:60:
61:62:65:64:65:66:67:69:71:72:73:75:76:77:78:79:80:82:83:84:85:86:87:88:89:90:91:92:93:97:99:
100:101:103:104:106:108:110:111:112:113:116 - на момент проверки

всех ед _____ пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1:6:12:17:25:28:41:50:53:59:68:70:74:

81:94:95:96:98:102:105:107:109:114:115:117:118:119 - поставлены

защелки

_____ непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Вяров В. В.

Представитель организации

Баранников А. М. уд. н 55 от 29.05.2009г

Ответственный за газовое хозяйство _____

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Биссерть

«28» 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник ИСЭУ МУП ЖКХ
Взоров В.А.

(представитель заказчика)
директор ООО "Валковский" Баранников А.М.
(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 28 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.
газ. плиты

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>ж/б</u>	<u>Ф 150</u>		<u>плот.</u>	<u>чист.</u>	<u>есть</u>	<u>соств.</u>	<u>пригод.</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замеры проведены</u>						
		<u>анемометром TESTO-410-1</u>						
		<u>~ 384 865 49 / 1220</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ 3:4:5:8:9:10:11:12:13:14:16:17:18:19:20:21:22
23:24:25:26:28:30:31:32:33:35:36:37:38:39:40:41:42:45:47:48:49:50
51:52:53:54:55:56:58:59:60:61:63:64:65:68:69:70:71 - на
месте проверки того же

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1:2:6:7:15:27:29:34:43:44:46:57:

пока не выявлено задымления

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика Вялков В. Э.

Представитель организации Баранников А. М. уд. № 55 от 29.05.2009г.

Ответственный за газовое хозяйство _____

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п. Бисерть

«28» 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник МЭУ МУП ЗСКХ
Виров В. Я.

(представитель заказчика)
директор ООО „Вампсерия“ Баганников А. М.
(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 34 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

газ. тепло

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключе-ние приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>ж/б</u>	<u>Ф 150</u>		<u>плот.</u>	<u>чист.</u>	<u>есть</u>	<u>соотв.</u>	<u>пригод.</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замеры</u>						
		<u>анемометром TESTO-410-1</u>						
		<u>~ 38486549/1220</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ _____

1:3:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:16:17:21:22:25
24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:42:44:
45:46:47:48:49:50:51:54:55:56 — на момент
проверки газа есть

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

2:15:18:19:20:41:43:52:55

прогазованы успешно

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Винков В.Я.

Представитель организации

Борзаников А.М. уг. № 55 от 29.05.2009г.

Ответственный за газовое хозяйство _____

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Бийск

« 22 » 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник МЭУ МУТ ЖБХ

Вяров В.А.

(представитель заказчика)

директор ООО „Валькерия“ Баранников А.И.

(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 27 по улице Пролетарская с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

газ. место

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>н/д</u>	<u>Ф 150</u>		<u>плот.</u>	<u>чист.</u>	<u>есть</u>	<u>соотв.</u>	<u>пригоден</u>
2. Необособленные каналы	<u>Замеры проведен</u>							
	<u>анемометром TESTO-410-1</u>							
	<u>38486549/1220</u>							

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

[Handwritten signature]

_____ пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

[Handwritten signature]

_____ непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ²⁶ 1.2.3.4.5.8.7.10.12.16.17.18.21.23.24.26.27.30.31

33.35.36.37.38.39.40.41.42.44.45.47.48.50.52.53.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.

66.67.68.69.70.72.73.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.88.89.90.91.92.93.95.96.97.99.100

101.103.104.105.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126

- на момент проверки газа есть _____ пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 6.9.11.13.14.15.19.20.22.25.28.29.32.34

46.49.51.54.71.74.75.83.87.91.94.96.98.102.105.106.114.120.121

122 - газа нет

_____ непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Виров В. Я.

Представитель организации

Баранников А.М. уд. № 55 от 29.05.2009,

Ответственный за газовое хозяйство _____

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

г. Бисерт

«28» 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник ЖЭУ МУП ЖКХ
Выров В.Я.

(представитель заказчика)
директор ООО "Вальверия" Баранников А.М.
(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 3 по улице Ст. Халтуркина с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

газ. типом

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>ж/б</u>	<u>Ф 150</u>		<u>плот.</u>	<u>чист.</u>	<u>сильн.</u>	<u>соотв.</u>	<u>пригоден</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замерен</u>						
		<u>анемометром TESTO-410-1</u>						
		<u>№ 384 865 49 / 1220</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

_____ пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

_____ непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60 — на момент проверки газа есть _____

_____ пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1, 2, 11, 16, 17, 31, 32, 35, 38, 39, 51, 52, 54 — газа нет _____

_____ непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика Витков В. Я.

Представитель организации Баранников А. М. уд. № 55 от 29.05.2009.

Ответственный за газовое хозяйство _____

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п. Бисерть

«23» 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник ЖЭУ МУП ЖКХ

Варов В.Я.

директор ООО "Виктория" Баранников А.М.
(представитель заказчика) (представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 23 по улице Тимирязева с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		отсутствуют						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	ж/б	Ф150		плот.	чист.	есть	соотв.	пригод.
2. Необособленные каналы		Замерен проведен						
		анемометром TESTO-410-1						
		N 38486549/1220						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

[Signature]

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

[Signature]

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ *3:4:5:6:9:8:10:11:12:13:14:15:17:18:19:20:*

21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:40:42:43:44:45:48:49:50:51:53

56:58 - на момент проверки газа

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ *1:2:7:16:17:31-39:41:46:47:52:*

54:55:57 - неавтоматическое

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Видов В.Я.

Представитель организации

И.И. Баранников А.М. уст. №55 от 29.05.2009г

Ответственный за газовое хозяйство _____

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п. Бисерть

«28» 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник МЭУ МУП ЖКХ

Быров В.А.

директор ООО "ВашаКирья" Баранников А.М.
(представитель заказчика) (представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 8 А по улице Чапаева с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

газ. пункт

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>кирпич</u>	<u>140/140</u>		<u>плот.</u>	<u>чист.</u>	<u>есть</u>	<u>удовл.</u>	<u>пригодн.</u>
2. Необособленные каналы		<u>Закрыто проведение измерения TESTO-410-1</u>						
		<u>№ 384 865 44 / 1220</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ^{кб} 4:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15:18:19

20:21:22 на момент проверки годны

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1:2:3:16:17:22 - годны

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Виров В. Я.

Представитель организации

Баранников Я. М. уд. № 55 от 29.05.2009г.

Ответственный за газовое хозяйство _____

АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п. Бисерть

« 23 » 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник ИЭУ МУП ЖКХ
Варов В.Я.

директор ООО "Вайскерия" Баранников А.М.
(представитель заказчика)
(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 2 по улице Западная
с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

газ. плиты

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>г/б</u>	<u>Ф 150</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>сост.</u>	<u>пригоден.</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замеры проведены</u>						
		<u>аппаратом TESTO-410-1</u>						
		<u>✓ 384 722 22 / 812</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ²⁶ 4:5:6:7:9:12:14:15:17:19:21:22:23:24:25:26:27:28:
29:30:34:36:38:40:41:42:43:47:49:51:52:54:55:56:57:58:60:61:62:64:
65:67:69:71:72:74:75:79:81:82:84:85:86:87:88:89 - на момент

пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1:2:8:29:50:53:54:63:66:68:73:77:80

непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство



ООО «ВАЛЬКИРИЯ»

АКТ №

Проверки помещения кухни на предмет установки и эксплуатации газовых плит в существующих жилых домах где вентиляционные каналы отсутствуют.

г.п. Бисерть, Свердловской области. «23» января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник ЖЭУ МУП ЖКУ Выров В.Я. и инспектор ООО «Валькирия» Баранников А.М., действующий по удостоверению № 55 от 29.05.09 г. и на основании лицензии Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 66-Б/00461 от 12 мая 2010 г. «23» января 2023 г. составили настоящий акт о том, что нами проведена проверка помещения кухни в существующем доме № 2 по улице Западная в квартирах №№ 3;10;11;13;16;18;20;31;32;33;35;37;44;45;46;48;59;70;76;80;83.

на предмет установки и эксплуатации газовых плит.

РЕЗУЛЬТАТЫ проверки.

В ходе проверки выявлено следующее:

вентиляционные каналы отсутствуют, в качестве вентиляционных каналов используются окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна;

объем помещений кухонь более 15 м³.

Согласно требованиям СНиП 2.04.058-87 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

6.30. В существующих жилых домах допускается установка газовых плит:

в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и внутренний объем помещений кухонь должен быть, м³, не менее:

для газовой плиты с 2 горелками	8
« « « « 3 «	12
« « « « 4 «	15

при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна.

Заключение

В существующем доме № 21 по улице Революции в квартирах №№ 3;10;11;13;16;18;20;31;32;33;35;37;44;45;46;48;59;70;76;80;83. эксплуатация газовых плит возможна.

Подписи:

Заказчик

Исполнитель



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п. Бисерть

«23» 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник МЭУ МУП ЖЖХ
Войров В.Я.

(представитель заказчика)
директор ООО «Вашерский» Баранников А.М.
(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Революции с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

газ. неметан

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>кирпич</u>	<u>140/140</u>		<u>плот.</u>	<u>чист.</u>	<u>есть</u>	<u>соотв.</u>	<u>пригод.</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замеры проведены</u>						
		<u>анемометром TESTO-410-1</u>						
		<u>✓ 38486549 / 1220</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

_____ пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

_____ непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ _____

1: 2: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 17: 19: 22: 24: 25: 26: 27: 29: 31: 32: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 42: 44: 45: 47: 48: 50: 51: 52: 53: 54: 55: 56: 57: 59: 60: 61: 62: 64: 65: 66: 67: 70: 72: 73: 76: 77: 78: 79: 82: 83: 87: 88: 89: 90: 91: 92: 93: 94: 96: 97: 104: 107: 109: 115: 114: 119: 121: 122: 123: 124: 125: 126: 127: 128: 129 - на момент проверки газа с ГВ

_____ пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

3: 15: 16: 18: 20: 23: 28: 30: 33: 40: 41: 49: 46: 49: 58: 68: 69: 73: 80: 81: 84: 85: 86: 98: 100: 101: 103: 105: 108: 110: 111: 116: 117: 118: 120 - газифицированы

_____ непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика _____

Виров В. Э.

Представитель организации _____

Баранников А. М. уд. № 55 от 29.05.2009г.

Ответственный за газовое хозяйство _____

ООО «ВАЛЬКИРИЯ»

АКТ №

Проверки помещения кухни на предмет установки и эксплуатации газовых плит в существующих жилых домах где вентиляционные каналы отсутствуют.

г.п. Бисерт, Свердловской области. «23» января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник ЖЭУ МУП ЖКУ Выров В.Я. и инспектор ООО «Валькирия» Баранников А.М., действующий по удостоверению № 55 от 29.05.09 г. и на основании лицензии Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 66-Б/00461 от 12 мая 2010 г. «23» января 2023 г. составили настоящий акт о том, что нами проведена проверка помещения кухни в существующем доме № 21 по улице Революции в квартирах № 4; 21; 63; 74; 95; 99; 102; 106; 112; 113.

на предмет установки и эксплуатации газовых плит.

РЕЗУЛЬТАТЫ проверки.

В ходе проверки выявлено следующее:

вентиляционные каналы отсутствуют, в качестве вентиляционных каналов используются окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна;

объем помещений кухонь более 15 м³.

Согласно требованиям СНиП 2.04.058-87 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

6.30. В существующих жилых домах допускается установка газовых плит:

в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и внутренний объем помещений кухонь должен быть, м³, не менее:

для газовой плиты с 2 горелками	8
« « « « 3 «	12
« « « « 4 «	15

при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна.

Заключение

В существующем доме № 21 по улице Революции в квартирах № 4; 21; 63; 74; 95; 99; 102; 106; 112; 113.

эксплуатация газовых плит возможна.

Подписи:

Заказчик

Исполнитель



АКТ №
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п. Бисерть

«23» 01 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник ИЭУ МУП ЖКХ
Виртов В.А.

(представитель заказчика)
директор ООО „Валкирия“ Баранников А.М.
(представитель организации)

(ответственный за газовое хозяйство организаций)

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 10 по улице Красная Борисов
газ. пункт. с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы, из которых построены дымоходы, инвент-каналы, соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединит. к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. кан., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент. каналах и дымоходах	Сост. оголовков дымовых труб	Заключение приг. и дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют		<u>отсутствуют</u>						
4. Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до "дыма" в мм								
5. Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1. Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ф150</u>		<u>плот.</u>	<u>чист.</u>	<u>есть</u>	<u>соот.</u>	<u>присоедин.</u>
2. Необособленные каналы		<u>Замеры проведены</u>						
		<u>анемометром TESTO-410-1</u>						
		<u>№ 38472222 / 812</u>						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

_____ пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

_____ непригодны.

Вентиляционные каналы в доме №№ ^{1св} 1:5:6:7:10:12:14:15:18:19:20:21:22:24:27

28:30:34:35:37:38:40:41:43:44:46:50:51:52:53:54:56:58:59:60:61:63
64:66:68:69:70:71:72:75:79:75:76:77:78:80:81:82:85:87:88:89:90:92:93:95
98:99:101:102:103:104:105 - а морозы и перебои

_____ пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1:2:3:8:11:13:16:17:23:26:31:32:42

48:49:55:57:62:65:67:79:83:84:86:96 газ и сет

_____ непригодны.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

Ответственный за газовое хозяйство

ООО «ВАЛЬКИРИЯ»

АКТ №

Проверки помещения кухни на предмет установки и эксплуатации газовых плит в существующих жилых домах где вентиляционные каналы отсутствуют.

г.п. Бисерть, Свердловской области. «23» января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник ЖЭУ МУП ЖКУ Выров В.Я. и инспектор ООО «Валькирия» Баранников А.М., действующий по удостоверению № 55 от 29.05.09 г. и на основании лицензии Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 66-Б/00461 от 12 мая 2010 г. «23» января 2023 г. составили настоящий акт о том, что нами проведена проверка помещения кухни в существующем доме № 10 по улице Кр. Борцов в квартирах №№ 9;25;29;33;36;39;42;45;91;97;100.

на предмет установки и эксплуатации газовых плит.

РЕЗУЛЬТАТЫ проверки.

В ходе проверки выявлено следующее:

вентиляционные каналы отсутствуют, в качестве вентиляционных каналов используются окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна;

объем помещений кухонь более 15 м³.

Согласно требованиям СНиП 2.04.058-87 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

6.30. В существующих жилых домах допускается установка газовых плит:

в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и внутренний объем помещений кухонь должен быть, м³, не менее:

для газовой плиты с 2 горелками	8
« « « « 3 «	12
« « « « 4 «	15

при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна.

Заключение

В доме № 10 по ул. Кр. Борцов в квартирах №№ 9;25;29;33;36;39;42;45;91;97;100.

эксплуатация газовых плит возможна.

Подписи:

Заказчик

Исполнитель



ООО «ВАЛЬКИРИЯ»

АКТ №

Проверки помещения кухни на предмет установки и эксплуатации газовых плит в существующих жилых домах где вентиляционные каналы отсутствуют.

г.п. Бисерть, Свердловской области. «23» января 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся: начальник ЖЭУ МУП ЖКУ Выров В.Я. и инспектор ООО «Валькирия» Баранников А.М., действующий по удостоверению № 55 от 29.05.09 г. и на основании лицензии Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 66-Б/00461 от 12 мая 2010 г. «23» января 2023 г. составили настоящий акт о том, что нами проведена проверка помещения кухни в существующем доме № 10 по улице Кр. Борцов в квартирах №№ 9;25;29;33;36;39;42;45;91;97;100.

на предмет установки и эксплуатации газовых плит.

РЕЗУЛЬТАТЫ проверки.

В ходе проверки выявлено следующее:

вентиляционные каналы отсутствуют, в качестве вентиляционных каналов используются окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна;

объем помещений кухонь более 15 м³.

Согласно требованиям СНиП 2.04.058-87 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

6.30. В существующих жилых домах допускается установка газовых плит:

в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и внутренний объем помещений кухонь должен быть, м³, не менее:

для газовой плиты с 2 горелками	8
« « « « 3 «	12
« « « « 4 «	15

при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна.

Заключение

В доме № 10 по ул. Кр. Борцов в квартирах №№ 9;25;29;33;36;39;42;45;91;97;100.

эксплуатация газовых плит возможна.

Подписи:

Заказчик

Исполнитель

