

**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Басерин

«12» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес директор МЖК,  
гп Басерин Щипанов В.В.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 10 по улице Кр Деринб с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходы вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартиры	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
A. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют				<i>Отсутствуют</i>				
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
B. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<i>м/б</i>	<i>Ø140</i>		<i>низи</i>	<i>высок</i>	<i>высок</i>	<i>демп</i>	<i>крыль</i>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3: 4: 5: 6: 7: 9: 10: 11: 14: 15: 18: 19: 20  
21: 22: 23: 24: 25: 27: 28: 29: 30: 31: 33: 34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 47: 49  
43: 44: 46: 50: 51: 52: 53: 54: 55: 56: 57: 59: 60: 61: 63: 64: 66: 68: 69  
70: 71: 72: 73: 74: 75: 76: 77: 78: 80: 81: 82: 84: 85: 87: 88: 89: 90  
91: 92: 93: 96: 97: 98: 99: 100: 101: 102: 103: 104: 105 нер

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1: 2: 8: 11: 13: 16: 17: 18: 31: 45: 47: 48  
49: 55: 62: 65: 67: 79: 83: 86: 94: 95: 96: 97: 98

нер

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации



**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Бесерово

«12» 09

2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес директор МУП МЖК  
гп Бесерово Танцов О.Л.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 34 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымово х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
A. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
B. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>есть</u>	<u>Ф140</u>	<u>штам</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>для</u>	<u>утилиз</u>	
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:3:4:5:6:8:9:10:11:12:13:14:15:16  
17:19:21:22:23:24:25:26:27:28:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39  
40:42:44:45:46:47:48:49:50:51:54:55. — на машине  
проверки тела есть

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:7:18:10:29:41:43:52:53 —  
тогда нет

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика Воробьев А.

Представитель организации Михайлов В.А.



**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Бисерово

«12» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес директор МЖК  
рп Бисерово Раневская

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № \_\_\_\_\_ по улице \_\_\_\_\_ с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходы вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартиры	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
A. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
B. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>да</u>	<u>Ф100</u>	<u>нет</u>	<u>нет</u>	<u>есть</u>	<u>есть</u>	<u>пригод.</u>	
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2 пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2 непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 10  
11; 21; 23; 24; 15; 16; 27; 28; 29; 30; 31; 35; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 42; 43  
45; 46; 47; 48; 50; 51; 53; 54; 55; 58; 59 - не  
использованы проверка нечая естеств.

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1; 2; 4; 11; 12; 32; 39; 49; 49; 52; 56  
57; 60 - газа нет пригодны

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Воробьев

Представитель организации

Уткинцев



**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Бисерово

«12» 09

2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес р/п Бисерово ул. Щипанова 30  
Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 30 по улице Остюбурская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходы вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
A. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
B. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	неф	Ø160		мод сечи если деш	крыш			
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:1;3:4;5;6:4:8:9:10:11:12:13:14:16:17  
18:19:20:22:23:24:25:26:27:28:29:31:34:36:37:39:40:41:42:46:  
47:49:50:52:54:55 на момент про  
верки тута если

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 15:21:30:32:33:35:38:43:44:45  
48:51:56 - рабочем.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации

*Воробьев В.Р.*  
*Алмазов В.И.*



**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Белерте

« 12 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес директор МУП МЖК  
рп Белерте Кадасов ОА

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 88 по улице Октябрьской с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымохода и вентиляционных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымово х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют				<i>Отсутствуют</i>				
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<i>есть</i>	<i>дило</i>		<i>нет</i>	<i>если да</i>	<i>прид</i>		
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

2

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

3

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

3:4:5:19:11:12:13:16:17:18:19:20:21:22  
13:24:25:26:28:30:31:32:33:35:36:37:38:39:40:42:45:46:47:48:49  
69:50:51:52:53:54:55:56:58:59:60:61:63:64:65:66:68:69  
зеленый проверки жилых лесом

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1:6:6:7:10:14:15:27:29:34:41:43:44  
57:62:64 - изда кем

пригодны

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Рубцов В.И.  
Михайловская  
Жилищная компания  
ОГРН 1216600012106

Представитель организации

**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Бесерово

« 12 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес директор МЖК Щипанов  
на Бесерово Ташев О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 27 по улице Горьковская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымохода и вентиляционных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
A. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<i>отсутствуют</i>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
B. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<i>мбр</i>	<i>Ø140</i>		<i>плот сажи</i>	<i>если есть</i>	<i>плот сажи</i>	<i>если есть</i>	<i>плот сажи</i>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:2:3:4:5:7:8:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:  
26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:57:  
58:59:60:61:62:63:64:65:66:67:68:69:70:71:72:73:74:75:76:77:78:79:80:81:82:83:84:85:  
86:87:88:89:90:91:92:93:94:95:96:97:98:99:100:101:102:103:104:105:106:107:108:109:110:111:112:  
113:114:115:116:117:118:119:110:113:114:115: - ред. исключение  
*проверки тока если*

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 6:9:11:13:15:19:21:25:28:29:34:43:49:  
51:53:57:58:59:60:61:62:63:64:65:66:67:68:69:70:71:72:73:74:75:76:77:78:79:80:81:82:83:84:85:  
*проверки тока если*

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

*Варль В.Д.*

Представитель организации

*Шишамов В.Н.*



**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Бисерово

«12» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес директор ООО МЖК  
рп Бисерово Щипанов О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Революции с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартиры	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
A. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют					<i>Отсутствуют</i>			
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
B. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<i>есть</i>	<i>отдел</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>есть</i>	<i>нет</i>	<i>есть</i>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

пригодны

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ ~~11. 95. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 19. 21. 22  
24. 25. 26. 27. 28. 29. 31. 32. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 42. 44. 45. 47. 48. 50. 51. 52. 53  
54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77  
88. 89. 80. 82. 83. 84. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109  
110. 113. 114. 115. 116. 119. 121. 122. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133  
135. 136 - *ночни проверки пока есть* - пригодны  
49. 58. 68. 69. 81. 85. 86. 100. 101. 103. 105. 108. 110. 111. 117. 118. 119  
123. 124. 134. 137 - *загаз нем*~~

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации



Бурб В.И.

Кричев В.И.

**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Бисерово

«12» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес ул. Бисерово Типасов 0:1 директор МЖК РЕГУ  
Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 1 по улице Оршанская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходы вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
A. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
B. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>есть</u>	<u>Фир</u>			<u>нет</u>	<u>не им</u>	<u>сещь усогрьши</u>	
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ 7 пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ 7 непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 11:3:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:16:17:19:20  
21:22:23:24:27:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:46:46:47:49  
51:52:53:54:55:57:58:59:60:61:62:63:64:65:66:40:21:42:73:74:75:77:79  
80:81:83:84:85:86:87:88:89:90:93:94:96:97:98:00:101:107:108:109:111  
114:115:116:117. - на замену проверял叫我  
если пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 4:15:18:15:26:28:43:44:47:50:56  
67:68:69:76:78:81:90:91:95:99:102:103:104:105:106 - заменить всем  
110:111:113 - заменить

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подпись:

Представитель заказчика Р. Всевол. В. д.

Представитель организации Ж. Ахмадов Р. А.



**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Бисерово

«13» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес г. Бисерово ул. М.Г. ЖКУ  
р.п. Бисерово Гипасов О.Д.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 83 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходы вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
A. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют				<i>отсутствуют</i>				
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
B. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<i>да</i>	<i>0140</i>		<i>нет</i>	<i>есть</i>	<i>есть</i>	<i>есть</i>	<i>есть</i>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

2

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

2

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:2:4:5:6:7:8:9:10:11:14:15:19:10:11:23:24  
25:26:27:28:29:30:31:32:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:49:51  
52:54:55:56:57:58:59:60:61:63:64:65:66:68:69:70:71:72:73:74:75:76:77:78:79:80  
81:82:83:85:86:87:88:89:91:93:94:96:97:98:100:101:103:104:108  
109:111:112:113:114:115:116:117:118 - газоанализатор  
приборами пока есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3:11:13:16:17:18:19:20:21:22:23:24:47:48:50  
53:64:67:75:76:77:79:84:90:91:95:99:101:105:106:107:110:119-  
200 газа. Газ.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подпись:

Представитель заказчика

Воробьев

Представитель организации

Минаков



**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Басерти

«15» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес г. Басерти Директор МЖК МДЧ  
Щипанов О.С.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 19 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымохода и вентиляционных каналов	№ присоед. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымово х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
A. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют				<i>отсутствуют</i>				
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
B. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<i>есть</i>	<i>Ø140</i>		<i>много</i>	<i>засор</i>	<i>если чист</i>	<i>если чист</i>	<i>крыль</i>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:1-3:4-5:7-8:9-10:11-13:14-15:16-17:18-19  
21:22-23:24-25:27-28-29-30-31:32-34-35:51-58:59-61-63-64-65-66-68-69-71-72-74-76-79-80-81-82-83-84-85-86-87-89-90-91-93-94-95-96-97-98-100-101-102-103-106  
108-109-110-111-112-113-114-115-117-118 - наличием  
пробертия труда есть непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 6:11-20-26-33-36-40-47-56-57-61-67  
70-73-75-78-88-92-99-104-105-106-107-116-119  
нет газа пригодны

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.


Подписи:

Представитель заказчика

Вороб В.Р.

Представитель организации

Ишанов В.Г.



**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Бисерово

« 13 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес г. Бисерово ул. ЖКХ  
и. Бисерово Щипанова О.А.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходы вент/каналы соответственно разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал	Состояние оголовка дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
A. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют					<i>Отсутствуют</i>			
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
B. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<i>215</i>	<i>Ф140</i>			<i>низа чист если дыма при</i>			
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 14:2:3:5:6:7:8:9:10:11:12:13:14:15:  
16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38  
39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:57:58:59:60:61:62:63:64:65  
66:67:68:69:70:71:72:73:74:75:76:77:78:79:80:81:82:83:84:85:86:87:88:89:90:91:92:93:94  
95:96:97:98:99:100:101:102:103:104:105:106:107:108:109:110:111:112:113:114:115:116 - неисправны  
и извергали тела естеств.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 45:50:53:68:70:74:87:94:95:97:100  
105:106:107:114:115:117:118:119 - газод. нет

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика Воробьев В.Я.

Представитель организации Ушанов В.Ф.



**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Бисерово

«13» авг 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес р.п Бисерово директор МЖК Щипанов  
ООО Щипанов О.В.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 23 по улице Бисерово с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют				<i>Отсутствуют</i>				
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<i>да</i>	<i>да</i>		<i>нет</i>	<i>нет</i>	<i>есть</i>	<i>есть</i>	<i>проеф</i>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

2

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

2

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 3: 4: 5: 6: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16  
17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 33: 34: 37: 38: 39  
40: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 47: 48: 49: 50: 51: 52: 53: 56: 57: 58 - на  
лесенки проверены тяга есть

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1: 2: 4: 7: 31: 32: 35: 36: 41: 46: 47: 51  
54: 55: 59: 60 - тяга есть

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Рука В.Д.



Представитель организации

Михайлов В.Д.

**АКТ №  
обследования технического состояния дымоходов  
и вентиляционных каналов**

г. Бисерово

«13» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес

рн Бисерово

директор МЖКУ  
Гансоб О.Н.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 8/1 по улице Чапаева с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходы вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоедин. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
A. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
B. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>не б</u>	<u>бло</u>			<u>меньше чем есть ул приз</u>			
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ 2 пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ 2 пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 4:5:6:7:8:9:10:11:14:15:16:19 непригодны  
0:21 - на экспертизу проверку тяги есть

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1:2:3:12:13:17:18:22 - изол пригодны  
рекл

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика Воробьев В.Р.

Представитель организации Жуков В.Н.



**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Бисерово

«13» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес директор МЖК  
рн Бисерово Щипанов О.Л.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 6 по улице Мирна с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымоходо в вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
A. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
B. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>труб</u>	<u>плос</u>		<u>шланг</u>	<u>челн</u>	<u>если</u>	<u>дем</u>	<u>прид</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

*Z*

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

*Z*

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 1-3-4-5-6-7-8-10-11-13-14-15-18  
*19-20-21-22 - на момент проверки  
тама есть*

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 2-9-12-16-17 - *тогда нет*

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.


Подписи:

Представитель заказчика

*Воробьев В.Р.*

Представитель организации

*Иванов В.Н.*



**АКТ №**  
**обследования технического состояния дымоходов**  
**и вентиляционных каналов**

г. Десертно

«13» 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес расчетный МЖК ЯСЧ  
ин Десертно Гадсов О.Л.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 2 по улице Замедная с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартиры	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
A. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
B. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>ж/б</u>	<u>ФРД</u>			<u>шланг</u> <u>смена сечения</u> <u>уши</u>			<u>прил</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ 2.8.19.50.54.63.66.80.74  
9.90 - года газ

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Представитель организации



АКТ №  
обследования технического состояния дымоходов  
и вентиляционных каналов

г. Бесерин

« 13 » 09 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), адрес рп Бесерин Улица Мира 10

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 5 по улице Революции с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходы вент/каналы соответствие разделок	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартиры	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
A. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
B. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>мб</u>	<u>одно</u>		<u>штам</u>	<u>сечи</u>	<u>одно</u>	<u>штам</u>	<u>пригод</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

2

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

2

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1:2:4:5:7:8:9:10:11:13:14:17:19:20  
21:22:23:24:25:26:28:30:31:32:34:35:36:38:43:44:45:46:47  
48:49:50:51:53:55:56:59:60,61:62:63:65:66:67:68:69  
на машинном проверки пока есть

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

3:6:12:15:16:18:27:29:33:37:39  
40:41:42:49:52:57:58:64:70 года несм

пригодны

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Воробьев

Представитель организации

Устинов

