

АКТ № 7  
обследования технического состояния дымоходов  
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 31 » 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:  
Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.  
Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.  
Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 10 по улице Кр. Дерзев с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

п.г.т. Бисерть

2025 г.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			Отсутствуют					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	н/б	н/б		н/б	н/б	н/б	н/б	н/б
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ \_\_\_\_\_

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ \_\_\_\_\_

3:4:5:6:7:8:9:10:12:14  
15:18:19:20:21:22:23:24:25:27:28:32:33:34  
35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:46:50:51:52:54  
55:56:57:58:59:60:63:64:66:68:69:70:71:72  
73:74:77:78:80:81:82:83:84:85:86:87:88  
90:91:92:93:95:96:97:98:99:100:101:102  
103:104:105 - на месте  
проверки нет есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ \_\_\_\_\_

1:2:11:13:16:17:26:29:31  
45:47:48:49:53:62:65:67:76:79:82:89:94  
- поставлены заглушки  
кв - 30:61 - затруднена, нужна работа  
по чистке всего канала

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Ряпасов О.А. /

Представитель организации \_\_\_\_\_

Щипанов В.А. /

