

АКТ № 4
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 31 » 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 5 по улице Ревалович с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

п.г.т. Бисерть

2025 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделок	Сечение дымоходов в вентиляционных каналов	№ присоединения к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымохода и вент. канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют								
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	н/б	Ф140		н/б	чист	есть	состоян	пригод
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

2

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

пригодны

2

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

непригодны

2: 4: 8: 9: 13: 17: 19: 21: 22
23: 24: 25: 26: 28: 30: 31: 32: 34: 35: 38: 41: 43: 44: 45
47: 48: 51: 53: 55: 56: 58: 59: 60: 61: 62: 63: 65: 66
67: 68: 69 - на манжетах проверить
манжета есть

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

пригодны

1: 3: 5: 6: 11: 12: 14: 15: 16: 18
20: 27: 29: 33: 37: 39: 40: 42: 49: 50: 52: 54: 57: 64: 70
поставлены заглушки
кв 10: 11: 14: 36: 46 - нет там.
кв 17: 26 - отказать предоставление доступа в квартиру.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях. При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

