

АКТ № 10  
обследования технического состояния дымоходов  
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 31 » 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 23 по улице Октябрьской с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:**

| Показатели  | Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок | Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов | № присоеди. к дым. и вент каналам квартир | Плотность дым. и вент каналов | Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора | Наличие тяги в вент/канал ах | Состоян ие оголово к дымовы х труб | Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания |
|---|---|--|---|-------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|---|
| А. Дымоходы   |   |  |   |                               |   |                              |                                    |   |
| 1.Обособленные дымоходы   |   |  |   |                               |   |                              |                                    |   |
| 2.Необособленные дымоходы   |   |  |   |                               |   |                              |                                    |   |
| 3.Дымоходы отсутствуют  |   |  | отсутствуют                               |                               |   |                              |                                    |   |
| 4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм |   |  |   |                               |   |                              |                                    |   |
| 5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора                         |   |  |   |                               |   |                              |                                    |   |
| Б. Вентиляционные каналы  |   |  |   |                               |   |                              |                                    |   |
| 1.Обособленные каналы   | ясб   | ФМО  |   | нет                           | чист  | силь                         | соств                              | пригод  |
| 2.Необособленные каналы   |   |  |   |                               |   |                              |                                    |   |

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ \_\_\_\_\_

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_

пригодны

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ \_\_\_\_\_

4: 5: 6: 8: 9: 10: 12: 14: 15: 19  
20: 21: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31: 33: 34: 35  
36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45: 50: 51: 52: 54  
55: 56: 57: 58: 59: 60: 61: 63: 64: 65: 66: 68: 69  
70: 71: 72: 73: 74: 78: 80: 81: 82: 83: 85: 86: 87: 88  
89: 91: 93: 94: 95: 96: 97: 98: 102: 109: 111: 112  
113: 114: 115: 116: 117: 118 - на мансарде  
превращены в вентиляцию

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ \_\_\_\_\_

1: 2: 3: 7: 11: 13: 16: 17: 18  
22: 32: 45: 46: 47: 48: 53: 62: 67: 75: 76: 77: 79  
84: 90: 92: 99: 101: 102: 104: 105: 106: 107  
110: 119 - поставлены заглушки  
представитель заказчика  
кв 100: 103: 108 - там нет

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Ряпасов О.А. /

Представитель организации \_\_\_\_\_

Щипанов В.А. /

