

АКТ № 3
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

«31» 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Ряпасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 2 по улице Заварная с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствии с разделом	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов	№ присоединения к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка дымовых труб	Заключение приг. дым и вент. каналов для отвода сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		отсутствуют						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	мб	фнч		плот	чист	есть	сост. в приг.	
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

7

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

2

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1:3:4:6:7:8:9:10:11:12:14:15
16:17:18:19:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33
34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48
49:51:52:53:55:57:58:59:60:61:62:64:65:67
68:69:71:72:73:74:75:76:77:78:79:80:81:82
83:84:85:86:87:88:89 - на маншетах
проверки нет

2

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

2:8:50:54:56:63:66:70
74:77:90 - поставили заглушки.

кв. 5:13:19:26:34:40 - на маншетах
проверки нет.

2

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

