

АКТ № 8
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 31 » 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:
Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Ряпасава Олега Александровича.
Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.
Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 19 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост.дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян не оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют		<u>Отсутствуют</u>						
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>есть</u>	<u>Ø140</u>		<u>нет</u>	<u>чиста</u>	<u>есть</u>	<u>соотв. приг.</u>	
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1: 2: 3: 4: 5: 7: 8: 9: 10: 11: 14
15: 16: 17: 18: 19: 21: 22: 23: 24: 25: 27: 28: 29: 30: 31
32: 34: 35: 37: 38: 39: 41: 42: 43: 44: 45: 46: 48: 50
51: 52: 53: 54: 55: 58: 59: 60: 61: 62: 63: 64: 65: 66
68: 69: 71: 72: 74: 76: 77: 79: 80: 81: 82: 83: 84: 85
86: 87: 89: 90: 91: 93: 94: 95: 96: 97: 98: 99: 100: 101
102: 103: 108: 109: 110: 111: 112: 113: 114: 115: 117
118: 119 на момент проверки не
есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

6: 11: 13: 10: 16: 33: 36: 40
47: 49: 56: 57: 67: 70: 73: 75: 78: 88: 92: 104: 105
106: 107: 116 - поставлены заглушки

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

