

АКТ № 2
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 31 » 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Ряпосова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Октябрьская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымохода в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Закключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>Отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>н/б</u>	<u>Ø150</u>		<u>плот</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>соотв</u>	<u>приг</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1:2:3:4:5:6:7:8:9:10:11:13
 14:15:16:18:19:20:21:22:23:24:27:28:29:30:31:32
 34:36:37:38:39:40:41:42:43:44:46:47:48:49:51:53
 54:55:56:58:60:61:62:63:64:65:66:67:70:71:72
 73:75:76:77:78:79:80:81:82:83:84:85:86:87:88
 89:90:91:92:93:96:97:98:100:101:102:104:106
 107:108:109:110:111:112:113:114:115:116 -
 не может проверке т.к. есть

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

12:17:25:33:50:52:68:70:74:94
 95:97:99:102:105:117:118:119 - поставлен датчик
 №25:35:43:59:57 - не может проверке
 т.к. нет.

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А. /

Представитель организации

Щипанов В.А. /

