

АКТ № 12
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 31 » 01 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Рязасова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 27 по улице Крайневская с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

п.г.т. Бисерть

2025 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответствуют разделок	Сечение дымоходов в вентилиационных каналах	№ присоединения к дым. и вент. каналам квартир	Плотность дым. и вент. каналов	Сост. дымохода и вент. канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/каналах	Состояние оголовка к дымовым труб	Заключение приг. дым и вент. каналов для отвода сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			отсутствуют					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	да	фнш		мост	очист	есть	сост	приг
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№ _____

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

1:2:3:4:5:7:8:10:12:14:15
16:17:18:20:21:23:24:26:27:30:31:32:33:35:36:37:38
39:40:42:44:45:46:47:48:50:53:54:55:56:57:58:59
60:61:62:63:64:65:66:67:68:69:70:72:73:76:77:78
79:80:81:82:83:85:86:87:89:90:92:93:95:97:99:100
101:103:104:106:107:108:109:110:111:112:113:114:115
116:117:118:119:122:123:124:125 - на момент
проверки течи нет

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№ _____

6:9:11:13:19:22:25:28:29:34
43:49:51:52:71:74:75:84:88:91:94:96:98:102:105
120:121:126:127 - поставлены заглушки.

кв 41 - течи нет

Непригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подписи:

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

