

АКТ № 27
обследования технического состояния дымоходов
и вентиляционных каналов

п.г.т. Бисерть

« 17 » мая 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Заказчик (представитель заказчика), в лице директора МУП ЖКУ р.п. Бисерть Ряпосова Олега Александровича.

Подрядчик: ООО «МЖК» в лице генерального директора Щипанова Владимира Александровича.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 21 по улице Революции с целью установления пригодности их для отвода сгорания газа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ:

Показатели	Материалы из которых построены дымоходов вент/каналы соответстви е разделок	Сечение дымоходо в и вентиляци онных каналов	№ присоеди. к дым. и вент каналам квартир	Плотность дым. и вент каналов	Сост. дымо хода и вент канн., очист. от сажи и мусора	Наличие тяги в вент/канал ах	Состоян ие оголово к дымовы х труб	Заключение приг. дым и вент каналов для отвода прод. сгорания
А. Дымоходы								
1.Обособленные дымоходы								
2.Необособленные дымоходы								
3.Дымоходы отсутствуют			<u>Отсутствуют</u>					
4.Дымоходы в наружных стенах, размер от наружной стены до дымохода в мм								
5.Дымоходы находятся вне зоны ветрового подпора								
Б. Вентиляционные каналы								
1.Обособленные каналы	<u>есть</u>	<u>есть</u>		<u>хорошо</u>	<u>чист</u>	<u>есть</u>	<u>соответс</u>	<u>есть</u>
2.Необособленные каналы								

Замеры проведены анемометром TESTO 410-1 № 38472222/812

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в доме №№

2

пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

2

непригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

11:17:21:39:44:47:52:59
62:64:66:92:97:113:121 - на момент
проверки тля есть пригодна.

16:2:9:12:22:24:27:31:33:34:35:37:41
42:45:48:50:51:53:54:55:56:57:60:63
71:72:73:82:83:84:87:89:90:91:93:98
99:102:104:106:109:115:119:122:123:126
127:128:130:136:138 - не пока
осмотр не проведен.

пригодны

Вентиляционные каналы в доме/квартире №№

1:5:7:8:10:13:14:25
28:29:32:36:38:40:44:45:46:47:48
49:88:94:96:107:112:114:129:135
- на момент проверки тля нет.

16:3:6:15:16:18:20:23:26:30:40:43:46:49
58:61:65:67:68:69:80:85:95:100:101:103:105:108:110:111:117:118:120
Непригодны 123:124:125:131:134-137 - поставлен замочек.

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма используется при обследовании технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «дымоходы» пункты № 3 и 4 не заполняются.

Подпись

Представитель заказчика

Ряпасов О.А.

Представитель организации

Щипанов В.А.

